



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
ISO/IEC 27001



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM

RĂSPUNS SOLICITĂRI CLARIFICĂRI la procedura de achiziție

“Servicii de închiriere fibră optică neagră pentru rețeaua de transport DWDM a S.N. Radiocomunicații S.A.”

Etapa a IIa

Solicitare de clarificare nr. 1

Referitor la specificatia tehnica 3.1 Cerinte generale 6) care prevede ca “Furnizorul va prezenta o declaratie ca va respecta cerintele de redundanta in locatiile unde se instaleaza echipamente DWDM colaborand cu ceilalți Furnizori de tronsoane FO neagra adiacente in locatiile DWDM”,

Va rugam sa clarificati modalitatea si etapa din cadrul acestei proceduri de achizitie in care se va constata si valida de catre Radiocom respectarea cerintelor de redundanta de catre fiecare candidat in parte, deoarece in cazul in care pentru indeplinirea cerintei de intrari redundante in noduri, altfel decat a fost considerata de catre furnizor aceasta cerinta in etapa nr 2 pentru intocmirea solutiei tehnice, implica costuri neprevazute si implicit modificarea solutiei tehnice care poate avea impact major in etapele urmatoare. De asemenea, este necesar a fi clarificata modalitatea in care preconizati a fi realizata colaborarea cu “ceilalți furnizori” (inclusiv care sunt acestia) si, daca aceasta clarificare va fi realizata dupa depunerea ofertei comerciale, va rugam sa precizati conditiile detaliate in care va putea fi realizata, conform legislatiei achizitiilor publice, ajustarea pretului contractului/lotului.

Alternativ, avand in vedere gradul mare de incertitudine privind aspectele semnalate (identitatea celorlalți furnizori, solutiile tehnice ofertate de acestia, etc), consideram ca este prematur sa ne putem angaja in sensul mentionat. Astfel, va solicitam sa acceptati sa ne asumam in aceasta etapa angajamentul privind respectarea conditiilor de redundanta doar pentru solutia tehnica ce ne apartine.

RĂSPUNS:

În cazul în care, după primirea propunerilor tehnice, care vor cuprinde în mod obligatoriu o schiță a traseului de fibră optică a fiecărui lot oferit, în format KMZ, conform cerințelor solicitate în specificațiile tehnice, și după evaluarea acestor oferte, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile de redundanță pentru nodurile DWDM, SNR îi va invita la sediul său pe ofertanții tronsoanelor ale căror trasee se suprapun în vederea identificării soluțiilor optime de asigurare a redundanței traseelor, prin negocieri. În situația în care un ofertant nu dă curs invitației de a participa la negocieri, SNR va considera că acel ofertant își asumă măsurile necesare pentru asigurarea redundanței nodurilor DWDM din discuție. **Redundanța nodurilor DWDM este condiție obligatorie, conform cerințelor din specificațiile tehnice.**

Prin urmare, cerința din specificațiile tehnice pct. 3.1.6 care prevede că “Furnizorul va prezenta o declaratie ca va respecta cerintele de redundanta in locatiile unde se instaleaza echipamente DWDM colaborand cu ceilalți Furnizori de tronsoane FO neagra adiacente in locatiile DWDM”, va fi prezentată doar de către ofertantul care va fi declarat câștigător pentru fiecare lot.



Solicitare de clarificare nr.2

Referitor la specificația tehnică 3.2.2 Detalii locații DWDM SNR, punctul 7 care prevede ca "Traseele de fibră optică neagră între locațiile retelei DWDM trebuie să aibă trasee fizic complet diferite până la conectarea în ODF Furnizor din rack DWDM (unde sunt instalate echipamentele SNR DWDM), atât pentru locații SNR cat și pentru locații Furnizor unde se colochează echipamentele DWDM SNR. Este obligatoriu ca Furnizorul să respecte cerința de intrari redundante în noduri chiar în cazul în care nu participă sau nu îi vor fi atribuite loturile cu tronsoane adiacente celui castigat".

La acest moment, prin prisma acelorași motive semnalate la punctul anterior, dar și din perspectiva confidențialității care trebuie respectată pe durata întregii proceduri, considerăm că este prematur să ne putem angaja în sensul mentionat. De asemenea, considerăm că există serioase motive pentru care împartasirea de informații critice pentru funcționarea retelelor noastre cu ale celorlalți furnizori ridică probleme de protejare a secretului comercial și de potentiala incalcare a legislației concurenței, și semnalăm faptul că, în mod ușor, asemenea acțiuni se tratează prin stabilirea unor aranjamente ferme de tip "black-box".

In acest sens, va solicitați să acceptați să ne asumam ulterior aceasta obligație, la momentul la care se vor cunoaște cu certitudine informațiile mai sus mentionate, respectiv furnizorul declarant castigator pe fiecare lot în parte, care sunt soluțiile tehnice și cine va coördona într-un mod strict confidențial asigurarea redundantei de către toti furnizorii ale caror solutii tehnice au același nod comun. În fruntea de clarificările furnizate, ne rezervam dreptul de a analiza, la momentul respectiv, dacă împartasirea cu ceilalți furnizori de informații sensibile cu privire la rețea noastră ne-ar expune din perspectiva respectării legislației comerciale și de concurență.

RĂSPUNS:

Răspunsul la această solicitare se regăsește în conținutul răspunsului solicitării de clarificare de la punctul 1.

Solicitare de clarificare nr.3

Referitor la specificația tehnică capitolul 3.3.1 Condiții colocare, punctul 21) care prevede ca "În cazul defectării echipamentelor colocate Furnizorul se obligă să platească sau să repare pe propria cheltuială echipamentele afectate" va ruga să clarificati modul în care va fi constatătă defectarea echipamentelor.

Totodată, propunem actualizarea punctului 21 astfel: "În cazul defectării echipamentelor colocate din vîna să exclusivă (și aceasta exclude ipoteza defectării echipamentelor ca urmare a depășirii durății de viață indicate de către producător – end of life), Furnizorul se obligă să platească sau să repare pe propria cheltuială echipamentele afectate, doar dacă se constată în urma expertizei unei comisii tehnice de specialitate, din care vor face parte specialisti din partea furnizorului, achizitorului cat și experti independenți, ca defectarea echipamentelor să-a produs ca urmare a nerespectării de către furnizor a condițiilor tehnice de colocare".

RĂSPUNS:

Punctul 21) din Capitolul 3.3.1 Condiții colocare, Specificații tehnice, "În cazul defectării echipamentelor colocate Furnizorul se obligă să platească sau să repare pe propria cheltuială echipamentele afectate", în vederea clarificării se completează astfel: "În cazul defectării echipamentelor colocate, prin încalcarea condițiilor de colocare menționate la Capitolul 3.3.1



Condiții colocare, Furnizorul se obligă să plătească sau să repare pe propria cheltuială echipamentele afectate", drept urmare nu se acceptă actualizarea punctului 21 propusă de ofertant.

Constatarea defectării echipamentelor se va realiza prin interogarea echipamentelor de către sistemul de monitorizare din NOC SNR.

Solicitare clarificare nr.4

Referitor la specificația tehnică 3.5 Cerinte menențința tronsoane FO Neagra și locații colocari echipamente DWDM SNR, punctul 11) b), va rugam de usemenea sa clarificati modul in care se va constata defectarea echipamentului.

Totodata, propunem actualizarea punctului b) astfel: "In cazul defectării echipamentelor colocațe din vină sa exclusiva Furnizorul (si aceasta exclude ipoteza defectării echipamentelor ca urmare a depasirii duratei de viață indicate de catre producator – end of life)) se obligă sa plateasca sau sa repare pe propria cheltuială echipamentele afectate, doar daca se constată in urma expertizei unei comisii tehnice de specialitate din care vor face parte specialiști din partea Furnizorului, Achizitorului cat si experti independenți, ca defectarea echipamentelor s-a produs ca urmare a incalcarrii procedurii de diagnosticare a defecțiunilor descrisa in specificația tehnică, 3.5 Cerinte menențința tronsoane FO Neagra și locații colocari echipamente DWDM SNR din cardul aceluiasi capitol de la punctul 11) a).

RĂSPUNS:

Constatarea defectării echipamentelor se va realiza prin interogarea echipamentelor de către sistemul de monitorizare din NOC SNR.

Nu se acceptă actualizarea punctului b) propusă de ofertant deoarece respectarea procedurii de protejare a echipamentelor SNR descrisă la Capitolul 3.5, punctul 11. a) este obligatorie.

Solicitare clarificare nr.5

In cadrul specificatiei tehnice , 3.4.2 SLA tronson de fibra optica neagra punctul 4) Intreruperile serviciului care intra in calculul SLA

Va rugam sa revizuiti sa si actualizati plaja valorilor de tensiune pentru parametri nominali, degradati si intrerupere din tabelul de mai jos in conformitate cu cerintele tehnice de alimentare pentru -48V DC recomandate de furnizorul de echipamente, deoarece producatorii de echipamente recomanda un nivel de tensiune de intrare cuprins intre -40.5 si -57.6 VDC, motiv pentru care solicitam incadrarea parametrului nominal de tensiune astfel: -45Vcc < Vnom < -55 Vcc, pe ambele surse din sasiul SNR

Parametru	EA - electroalimentare	AC T - temperatură
nominal	-45Vcc < Vnom < -54.5Vcc pe ambele surse din sasiul SNR	+10°C < Tnom < +35°C
degradat	-43Vcc < Vmin ≤ -45Vcc -54.5Vcc ≤ VMAX < -56.5Vcc timp remediere < 24 ore TT degradare parametri EA	+5°C < Tmin ≤ 10°C 35°C ≤ TMAX < 40°C timp remediere < 24 ore TT degradare parametri AC T
intrerupere	timp remediere degradare ≥24h sau Vmin ≤ -43Vcc VMAX ≥ -56.5Vcc TT intrerupere tronson FO (cauza EA)	timp remediere degradare ≥24h sau Tmin ≤ +5°C TMAX ≥ 40°C TT intrerupere tronson FO (cauza AC)

**RĂSPUNS:**

Conform documentației, echipamentele SNR aflate acum în exploatare acceptă o tensiune în intervalul -40.5 VDC până la -57 VDC.

În consecință, se acceptă solicitarea dvs, $-45\text{Vcc} < \text{Vnominal} < -55\text{ Vcc}$, pe ambele surse din șasiul SNR.

Parametru	EA - electroalimentare	AC T - temperatura
nominal	$-45\text{Vcc} < \text{Vnom} < -55\text{Vcc}$ pe ambele surse din sasiul SNR	$+10^\circ\text{C} < \text{Tnom} < +35^\circ\text{C}$
degradat	$-43\text{Vcc} < \text{Vmin} = -45\text{Vcc}$ $-55\text{Vcc} = \text{VMAX} < -56.5\text{Vcc}$ timp remediere < 24 ore TT degradare parametri EA	$+5^\circ\text{C} < \text{Tmin} = 10^\circ\text{C}$ $35^\circ\text{C} = \text{TMAX} < 40^\circ\text{C}$ timp remediere < 24 ore TT degradare parametri AC T
întrerupere	timp remediere degradare 24h sau $\text{Vmin} = -43\text{Vcc}$ $\text{VMAX} = -56.5\text{Vcc}$ TT intrerupere tronson FO (cauza EA)	timp remediere degradare 24h sau $\text{Tmin} = +5^\circ\text{C}$ $\text{TMAX} = 40^\circ\text{C}$ TT intrerupere tronson FO (cauza AC)

Solicitare clarificare nr.6

Referitor la specificația tehnică, punctul 3.8.1 Etape receptie retea DWDM, Etapa III punctul 4) care prevede ca “In cazul dovedirii neasigurarii redundantei in noduri chiar in cazul in care Furnizorul nu a participat sau nu i-au fost atribuite celealte tronsoane FO neagra din NOD DWDM vor fi cerute de catre Achizitor daune interese la nivelul contractului.”

Vă semnalăm faptul ca, avand in vedere si gradul de necunoscut privind ceilalți furnizori implicați și soluțiile acestora in aceasta etapa, formularea “daune interese la nivelul contractului” aplicata pentru aceasta nerespectare este o formulare ambiguă și nepotrivită.

In acest sens, consideram necesare urmatoarele demersuri:

- Asumarea acestei cerinte in faza finala a procedurii de achiziție, cand va exista mai multă claritate privind soluția finală la nivelul contractului (ceilalți furnizori și loturile atribuite);

RĂSPUNS:

“In cazul dovedirii neasigurarii redundantei in noduri chiar in cazul in care Furnizorul nu a participat sau nu i-au fost atribuite celealte tronsoane FO neagra din NOD DWDM vor fi cerute de catre Achizitor daune interese la nivelul contractului.” se reformulează astfel: “In cazul dovedirii neasigurarii redundantei in noduri, din culpa Furnizorului, vor fi cerute de catre Achizitor daune interese la nivelul contractului.”

- Limitarea acestor daune interese la o valoare proporțională și obiectivă (spre exemplu la un procent de 1%) din valoarea lunată a tronsoanelui pentru care nu sunt respectate condițiile de redundanță pana la momentul implementării unei soluții tehnice care să asigure redundanța in noduri.

RĂSPUNS:

Daunele interese se coreleză cu prevederile art. 10.3 din proiectul de contract, parte a documentației de achiziție, articol modificat în urma "Răspuns amendamente clauze contractuale la procedura de achiziție Servicii de închiriere fibră optică neagră pentru rețeaua de transport DWDM a S.N. Radiocomunicații S.A.", nr. 301/ 9801/ 07.10.2019.

Solicitare clarificare nr.7

Referitor la specificația tehnică, punctul 3.8.1 Etape receptie rețea DWDM, Etapa III punctul 3) care prevede ca "Penalitățile depasirii termenului maxim de punere în funcțiune sunt de 1% pe zi din valoarea anuală a tronsonului FO neagră." consideram că acest cantum al penalității este neuzual de mare comparativ cu practica din contracte similar.

In acest sens, va solicita diminuarea acestui procent de penalitate la o valoare proporțională și obiectivă, pana la max. 0,15% pe zi din valoarea anuală a tronsonului – conform practicii uzuale din contracte similar și din contractele de achiziție încheiate în ultima perioadă.

RĂSPUNS:

Nu se acceptă ca urmare a faptului că depășirea termenului maxim de punere în funcțiune ar fi dezavantajosă pentru SNR și ar crea premisa afectării activității SNR. Prevederile din specificația tehnică, punctul 3.8.1 se vor corela și cu prevederile contractuale prin adăugarea unui nou articol, respectiv art 10.5: "În cazul depășirii termenului maxim de punere în funcțiune și migrare a serviciilor SNR pe tronsoane și subtronsoane fibră optică neagră, cât și colocarea echipamentelor DWDM din componența LOT-ului, respectiv până la data de 15.12.2019, se vor aplica penalități în cantum de 1%/zi din valoarea anuala a tronsonului FO neagră".

PREȘEDINTE COMISIE DE EVALUARE

Silvian MITITELU

